

Bitte alle 6 Schrauben etwas lösen und prüfen, ob das Geräusch noch ertönt.



Falls Geräusch noch vorhanden:

1. Die beiden Schrauben lösen



2. Diese Kopfschraube festziehen



3. Diese Schraube vom Verschluss einstellen



4. Anschließend alles wieder festziehen